



السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر اليوم ٢٠١٨/٧/١٤ ، حدثت شرارة كهربائية في كابل التغذية للضاغط الأول لقسم النيتروجين ، مما أدى إلى اشتعال الكابل ، وتم استدعاء مطافي أسوان ( عربية واحدة بوردرة ) وتم السيطرة على الحريق ، ولاتوجد أية خسائر في الأرواح أو المعدات . علما بأن قسم النيتروجين مستمر في العمل أثناء الحريق وبعد الحريق ويعمل بحالة جيدة .

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ جمال سيد محمد حواش محاسب/ ماهر فتحى العبد سليمان

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس/ عيد محمد عبدالله الحوت



تحريرا فى ٢٠١٨/٧/١٤